



ТҰРМЫСТЫҚ ТЕХНИКАНЫ ЖӨНДЕУ

ШЕБЕРХАНА №1

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

- Ремонт техники
- Установка техники
- Продажа комплектующих

www.sheberkhana.kz



№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги, тг.			
		за 1 шт.	от 2 до 5 шт. (цена за ед.)	от 5 до 10 шт. (цена за ед.)	свыше 10 шт.(цена за ед.)
1.	Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа (мощностью до 5 кВт)	от 15 000*	по запросу	по запросу	по запросу
2.	Техническое обслуживание сплит-системы кассетного/потолочного типа	от 20 000*	по запросу	по запросу	по запросу
3.	Техническое обслуживание сплит-системы канального типа	от 22 000*	по запросу	по запросу	по запросу
4.	Техническое обслуживание наружного блока мультizonальной системы кондиционирования (в зависимости от мощности)	от 20 000*	по запросу	по запросу	по запросу
5.	Техническое обслуживание фанкойлов/ внутренних блоков мультizonальной системы (в зависимости от мощности и типа)	от 5000*	по запросу	по запросу	по запросу
6.	Техническое обслуживание чиллера (в зависимости от мощности)	от 60 000*	от 55 000*	от 45 000*	по запросу
7.	Техническое обслуживание прецизионного кондиционера (в зависимости от холодопроизводительности)	от 50 000*	от 45 000*	от 30 000*	от 25 000*
8.	Диагностика сплит-системы бытового типа (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования)	От 2000 тенге*			

9.	Диагностика неисправностей мультizonальной системы (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования)	От 20 000 тенге*
10.	Диагностика неисправностей прецизионного кондиционера (включая выезд бригады и мелкий ремонт, за 1 ед. оборудования)	От 35 000 тенге*
11.	Диагностика неисправностей чиллера (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования)	От 40 000 тенге*
12.	Вакуумирование и полная заправка кондиционера хладагентом (без учёта стоимости фреона)	От 12 000 тенге*
13.	Поиск и устранение утечки фреона (по вальцовочным соединениям на внутреннем/наружном блоке)	От 10 000 тенге*
14.	Работы по замене компрессора	От 25 000 тенге*
15.	Работы по замене платы управления наружного/внутреннего блока	10 000 тенге*
16.	Работы по замене крыльчатки вентилятора наружного/внутреннего блока	10 000/16 000 тенге*
17.	Пайка фреонового трубопровода (за 1 точку)	3500 тенге*
18.	Замена дренажной помпы (без учета помпы)	20 000 тенге*
19.	Установка антикислотного фильтра	7000 тенге*
20.	Мелкий электрический ремонт на объекте	От 3000 тенге*
21.	Установка «зимнего комплекта», включая стоимость комплекта	От 40 000 тенге*

* Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего менеджера по телефону.

Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от производительности и оснащения установки.